



Opublikowany w Atlasie z 2017 r. plan Góry Zamkowej zawiera istotną informację o osiadaniu fundamentu wieży Kłimek przez ok. 800 lat istnienia budowli.

Kadry z planu numer 24. Góra Zamkowa w 1941 r.





Na planie widać, że pierścień wzniesienia okalającego wieżę jest przerwany po stronie północnej.

W miejscu przerwania pierścienia w 2006 r. zastaliśmy kamienną rampę przy wejściu d wieży.

Szczegóły w Biuletynie Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, nr2: 2018.

Marek Szajerka, Wieża Klimek – dawniej i współcześnie. Walory architektoniczne obiektu – klasyfikacja stylu budowli

Kamienna rampa pokazana jest na zdjęciu nr 13.

<https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/223890/edition/222299/content>

Rampa została usunięta na polecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków .

Zrealizowana koncepcja ekspozycji pozostałości wieży Klimek w latach 2007-2014.

Zdjęcia z lipca 2008 r. Autor dr Wojciech Orzepowski.



Przeprucie fundamentu na poziomie lochu w 2007 r. pod nadzorem konserwatora zabytków zmyliło kilka lat później architekta projektującego wieżę widokową Klimek, że wejście do wieży zaprojektował na poziomie lochu. Tam, gdzie było oryginalne wejście jest pomieszczenie gospodarcze bez okien.

Trzeba pamiętać, że wieża Klimek nigdy nie została wypisana z Centralnego Rejestru Zabytków Nieruchomych, to mimo to urzędnicy z nadzoru konserwatorskiego zaakceptowali dowolność w odbudowie obiektu. Nie jest to nawet replika stanu sprzed 5 marca 1945 roku., kiedy został zburzony.

Artykuł o zjawisku osiadania budowli:

<https://aptech.com.pl/osiadanie-budynku-przyczyny-objawy-stabilizacja/>

