

W 2024 r. po stronie południowo –zachodniej zamontowano pomost wg rzekomej linii kurtyny południowo - zachodniej, mającego wizualnie podkreślić poprawność planu rekonstrukcyjnego Hansa Jacobiego.

Pod pozorem zamontowania pomostu rozebrano oryginalną ściankę działową o grubości dwóch wozówek, (ok. 0,7 m). Ścianka ta była na linii rzekomej kurtyny i była materialnym dowodem, że takiej kurtyny o grubości 3-4 m tam nie było.



Zdjęcie z 2024 r. Relikt ścianki działowej po stronie zachodniej tunelu.



Zdjęcie z 2024 r. Relikt ścianki działowej po stronie zachodniej tunelu. Zaznaczenie czerwona linią „kolizji „ ścianki działowej z kurtyną po stronie wschodniej.



Rozebrana ścianka działowa po zamontowaniu pomostu. Stan w 2024 r.