



Cokół wieży Klimek w 1888r.




- 1) C. Steinrecht: „Baukunst der Deutschen Ritterorden i Preußen".
 – Bd. II: „Preußen zur Zeit der Landmeister 1230-1309".
 – Berlin 1888



Cokół fundamentu jest przy gruncie

Plan 18: Ordensburg Graudenz, Querschnitt durch Burggraben, Konventshaus, Burghof und Parcham.




1941 r. Na przekroju H. Jacobiego wieża jest na wzniesieniu. Poniżej jest dziedziniec zamku.



W 2006 r. , po odkopaniu ruin wieży cokół jest w granicach ok. 1 – 2 m powyżej poziomu gruntu.



Wysokość cokołu w 2007 r. powyżej gruntu.



Cokół po zbudowaniu wieży widokowej Kłimek na oryginalnym fundamencie. Cokół jest zaakcentowany oryginalnymi średniowiecznymi blokami ze sztucznego kamienia.

Te zdjęcia pokazują, na jaką skalę w XIX – XXI w. obniżano poziom gruntu przy wieży Kłimek. Obecne wejście do wieży od strony północnej jest ok. 1,5 m poniżej poziomu 0, wg stanu z 2006 roku.

Od strony południowej wieży w 1872 r. Niemcy postawili pomnik dziękczynny w setną rocznicę I rozbioru Polski.